

Гибкие вставки

Назначение

Гибкие вставки ВГ предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентиляторов к воздуховодам.

Условия эксплуатации



Гибкие вставки применяются в вентиляционных системах, перемещающих воздух в интервале температур от -30 °С до +70 °С.

Конструкция

Гибкие вставки изготавливаются из комбинированных материалов: оцинкованная сталь и тентовая ткань Taltex.

Гибкие вставки имеют различные стандартные варианты присоединения: фланец-фланец, ниппель-ниппель.

ВГ X



Модель вентилятора ВКП, ВКПН	40-20	50-25	50-30	60-30	60-35	70-40	80-50	100-50
Гибкая вставка (вход / выход)	ВГ 40x20	ВГ 50x25	ВГ 50x30	ВГ 60x30	ВГ 60x35	ВГ 70x40	ВГ 80x50	ВГ 100x50



Модель вентилятора ВЦ 4-70, ВЦ14-46	2	2,5	3,15	4	5	6,3
Гибкая вставка (вход)	ВГ 200	ВГ 250	ВГ 315	ВГ 400	ВГ 500	ВГ 630



Модель вентилятора ВЦ 4-70, ВЦ14-46	2,5	3,15	8	10	12,5
Гибкая вставка (вход)	ВГ 250	ВГ 315	ВГ 800	ВГ 1000	ВГ 1250



Модель вентилятора ВЦ 4-70, ВЦ14-46	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5
Гибкая вставка (выход)	ВГ 140x140	ВГ 175x175	ВГ 225x225	ВГ 275x275	ВГ 350x350	ВГ 440x440	ВГ 560x560	ВГ 700x700	ВГ 880x880